

15_028- SAEP Hébécourt - Exploitation des installations du syndicat - Réunion du 19/01/2017 - CR 20170119.

Présents (diffusion) :

- M François LETIERCE (SAEP)
- M Paul GRANGER (IKOS)
- M Didier TROUX (ACP)

Absent (diffusion) :

- M Arnaud BOVIN (IKOS)

Points abordés :

- Contrat de service SAEP / IKOS (marché à bons de commandes) : contrat signé le 23/2/2016 pour un an reconductible tacitement sans dénonciation 3mois avant l'échéance (23/11/2016), le contrat est de ce fait renouvelé pour un an l'échéance étant dépassée le MOA constate une amélioration de service par rapport à VEOLIA et attend une réelle amélioration permettant de réaliser des économies sur l'année à venir.
- Bilan de l'année écoulée :
 - rendement très faible à la reprise du contrat (46%) , il serait de 59% à partir des informations fournies par la télégestion en date de ce jour.
 - le SAEP demande un historique de toutes les interventions ayant contribué à la réparation de fuites, ainsi que le coût et les dates d'intervention
 - Nettoyage des réservoirs : toute bâches désinfectées
 - Registre journal mis en place par installation, et traçabilité informatique
 - réparations de petites fuites
 - création de branchements :
- Souhait du SAEP :
 - Mettre en place un message systématique amont toute intervention
 - identifier le temps passé pour la relève des compteurs (position géographique) sur l'année 2016.
 - Valorisation des consommables (chlore, ...), consommations énergétiques à identifier
 - **Il manque encore environ 9% des compteurs (110 à 120) dont 6 ou 7 branchements plombs sur Amécourt** : il faudrait obtenir 100% fin 2017.
- Autres sujets abordés :
 - **Vanne motorisée Thierceville** : le SAEP relance la procédure de création de branchements auprès de FT Orange et EDF.
 - **Présence d'ammonium à un taux élevé sur forage Hébécourt** (alerte ARS) : la limite de consommation n'est pas dépassée, le forage doit être surveillé. On peut contrecarrer en augmentant la chloration lors des épisodes excessifs.
 - **Rapport annuel d'exploitation** : à établir pour avril 2017, puis validation définitive après corrections pour juin 2017
 - **Télégestion des sites** : seul le site de la Râpée n'est pas équipé, ainsi que le compteur de sectorisation de Bazincourt
 - **Abonnements électriques et téléphoniques** :

- électrique repris par le SAEP
- Téléphonique : toujours pris en charge par VEOLIA, le SAEP doit en faire la demande auprès de VEOLIA
- Présence de la commune de Bazincourt :
 - Problème de pression/1b de certains poteaux incendies, la mairie de Bazincourt délègue au SAEP le contrôle de ces poteaux → IKOS
- **Prochaine réunion :** Début avril pour présentation du rapport annuel.

Convention
établie par
IKOS sera retournée
à la mairie de
Bazincourt.